

# **COMUNE DI MOTTOLA**

**Provincia di Taranto**

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE  
DI ESPANSIONE Ce 2.4 - ZONA EST DEL VIGENTE P.R.G.  
DEL COMUNE DI MOTTOLA**

**I PROPRIETARI:**

**PROGETTO: Dott. Ing. Raffaele MALDARIZZI**

Via Matteotti, 103 - 74017 Mottola (TA)

**Dott. Ing. Giovanni D'ONGHIA**

Via Barberio, 2 - 74017 Mottola (TA)

**DATA**

**TAVOLA  
N. 14 BIS**

**TITOLO  
RILIEVO FOTOGRAFICO DEGLI EDIFICI E  
DELLA VIABILITA' ESISTENTE**

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE Ce 2.4 – ZONA EST DEL VIGENTE PIANO  
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MOTTOLA






Foto n.1 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 1** – vista lato EST (da via Matteotti);




Foto n.2 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 1** – vista lato EST (da viabilità provvisoria di cantiere);





Foto n.3 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 1** – vista da via Matteotti;



Foto n.4 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 1** – vista viabilità a servizio dei box auto;






Foto n.5 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 1** – vista dalla viabilità interna pedonale (dalla direzione SUD-OVEST);




Foto n.6 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 1** – vista dalla viabilità interna pedonale (dalla direzione SUD-EST);





Foto n.7 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2** – vista dalla viabilità interna pedonale (dalla direzione NORD-OVEST);




Foto n.8 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2** – vista dalla viabilità interna pedonale (dalla direzione NORD-EST);





Foto n.9 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2** – vista dalla direzione EST;




Foto n.10 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2** – vista dalla viabilità di piano (dalla direzione SUD-OVEST);





Foto n.11 – **EDIFICIO COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2** – vista dalla viabilità di piano (dalla direzione SUD-EST);



Foto n.12 – **EDIFICIO RN** – vista da via Matteotti (dalla direzione NORDT);

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. MALDARIZZI Raffaele – Via Matteotti, 103 – 74017 Mottola (TA) – [raffaele.maldarizzi@ingpec.eu](mailto:raffaele.maldarizzi@ingpec.eu)

Dott. Ing. D'ONGHIA Giovanni – Via Barberio, 2 – 74017 Mottola (TA) – [giovanni.donghia@ingpec.eu](mailto:giovanni.donghia@ingpec.eu)





Foto n.13 – **EDIFICIO RN** – vista dalla viabilità interna (dalla direzione NORD-OVEST);



Foto n.14 – **EDIFICIO RN** – vista dalla direzione OVEST;





Foto n.15 – **EDIFICIO RN** – vista dalla viabilità di piano (dalla direzione SUD-OVEST);



Foto n.16 – **BOX DELL'EDIFICIO RN E VIABILITA' PROVVISORIA DI ACCESSO DI CANTIERE** – vista dalla viabilità di piano;





Foto n.17 – **EDIFICIO RN E VIABILITA' DI PIANO** – vista dalla viabilità di accesso provvisoria di cantiere;



Foto n.18 – **EDIFICI COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2 ED EDIFICIO RN** – vista della viabilità di accesso provvisoria di cantiere;





Foto n.19 – **EDIFICI COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2 ED EDIFICIO RN** – vista della viabilità di accesso provvisoria di cantiere;




Foto n.20 – **EDIFICI COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2 ED EDIFICIO RN** – vista della viabilità di accesso provvisoria di cantiere;





Foto n.21 – **EDIFICI COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2 ED EDIFICIO RN** – vista della viabilità di accesso provvisoria di cantiere;



Foto n.22 – **EDIFICI COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2 ED EDIFICIO RN** – vista della viabilità di accesso provvisoria di cantiere;






Foto n.23 – **EDIFICI COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2 ED EDIFICIO RN** – vista della viabilità di accesso provvisoria di cantiere;



Foto n.24 – **EDIFICI COOPERATIVA COSTELLAZIONE 2 ED EDIFICIO RN** – vista della viabilità di accesso provvisoria di cantiere;